

Am 06.06.2012 stürzte gegen 18.30 Uhr ein mit 23 To Eisenchlorid beladener Gefahrgut LKW in der Hillenholzkreuzung um. Ca. 600 Liter Dieselkraftstoff sind aufgrund des Unfalls an der Einsatzstelle ausgelaufen und mussten aufgenommen werden. Es war nicht auszuschließen, dass der Gefahrgut LKW auf der liegenden Seite undicht war. Von daher wurden die Bergungsmaßnahmen durch die Feuerwehr unterstützt.